



#### 4.DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1 . Widok na południową część kościoła.



Fot. 2 . Widok na południowo-wschodnią część kościoła.



Fot. 3 . Widok na północno-wschodnią część kościoła.




Fot. 4 . Widok na wschodnią część kościoła.


---



Fot. 5 . Widok na wschodnią część dzwonnicy kościoła




Fot. 6. Widok na kościół wraz z cmentarzem



Fot. 7. Widok na wieżbę dachową i zamknięcie prezbiterium



Fot. 8. Widok na belki stropowe i konstrukcję fasady




Fot. 9. Widok na konstrukcję dzwonnicy i drewniane schody




Fot. 10. Widok na wnętrze nawy w kierunku wschodnim




Fot. 11. Widok na wnętrze nawy w kierunku zachodnim



Fot. 12. Okno z witrażami w stalowej ramie



Fot. 13. Widok na konstrukcję helmu dzwonnicy



Fot. 14. Widok mechanizm zegarowy na dzwonnicy.